

Mededeling Klavieren COD096 en COD097

De fabrikant GEBA verzoekt ons volgende informatie te verstrekken in verband met de montage voorschriften van het klavier. Deze mededeling betreft de klavieren van het volgende model.

COD096

COD097



Installatie situatie:

Buiten, rechtstreeks op een metalen paal.

Opgemerkt fenomeen:

Het kan voorvallen dat bij regenval het klavier piept of uit eigen beweging het relais aanstuurt.

Aanbevelingen:

1. Deze modellen niet rechtstreeks op een metalen ondergrond monteren.
2. Indien montage op een metalen paal gewenst is, dan gebruik maken van de opbouwdoos COD098. Dit is een kunststof behuizing die door de installateur in de gewenste kleur gelakt mag worden.

